



МАСЛО ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ

227 Möbel und Arbeitsplattenöl

Натуральное масло рекомендуется для окраски и обновления деревянных столешниц, мебели, рабочих поверхностей и разделочных досок. Подходит для обработки хвойных и лиственных европейских пород, а также термообработанной древесины. Для использования на древесине тропических пород, следует провести предварительные испытания.

Для внутренних работ



ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:
В один слой 40 м²/л
В два слоя 30 м²/л




Для точных штрихов:
Узкая кисть 50 мм



Для полировки и удаления
излишков:
Белый пэд или мягкая ткань

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой в несколько этапов от P120 до P220



ШАГ 1:

ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Нанесите краску при помощи кисти, валика или ткани равномерным слоем с небольшим излишком, затем оставьте на 20-30 минут, чтобы продукт впитался в древесину. Через 20-30 мин (максимум 45 мин) разравняйте излишки масла и отполируйте поверхность белым пэдом или мягкой тканью. Не допускайте образования излишков масла на поверхности – весь продукт должен впитаться в древесину.

ШАГ 2:


ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:

Приступайте к повторной окраске через 16-24 часа. Нанесите второй слой масла таким же способом, как первый.

Чтобы придать мебели дополнительный блеск и лоск, после высыхания отполируйте поверхность при помощи войлока или белого пэда.

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ:

Деревянные столешницы, разделочные доски и рабочие поверхности подвергаются высоким



механическим нагрузкам и частому воздействию влаги, поэтому нуждаются в периодическом обновлении. По возможности, производите обновление поверхности раз в 6-12 месяцев. Поврежденные участки следует зачистить мелкозернистой шлифовальной бумагой P180-220 удалить пыль, затем нанести тонкий слой масла. Оставить на некоторое время, чтобы масло впиталось. Через 20-30 мин. Удалить излишки масла и насухо протереть поверхность мягкой тканью.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 16-24 часа. Окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней. Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на www.gnature.ru.